

2.4.2020

Varkauden uimahalli, Liikuntapalvelut, sisäilman laatumittaukset

Ahlströminkatu 11, Varkaus - osoitteessa sijaitsevan Varkauden uimahallin pohjakerroksessa sijaitsevien liikuntapalveluiden huonetilojen sisäilmanlaatua haluttiin tarkastella sisäilmasta otettavien mikrobinäyttein. Näytteenotto suoritettiin tilojen ollessa normaalisti käytössä, tilojen käyttäjät poistuivat tutkittavista tiloista ennen näytteenottoa. Tämä tulee huomioida tulosten tulkinnessa mahdollisesti kohonneiden mikrobipitoisuuksien osalta.

Näytteitä otettiin seuraavista tiloista:

- avotoimisto
- toimisto

TULOKSET

Nyt otetuissa näytteissä ei ollut viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa. Molemmissa näytteissä todettiin pienet home- ja bakteeripitoisuudet ja indikaattorimikrobeja todettiin vain yksittäinen pesäke avotilan näytteessä. Havaittujen kosteusvaurioindikaattorilajistojen osalta voidaan tuloksia pitää tavanomaisina. Tulos ei viittaa vaurioon.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Otettujen näytteiden analyysitulosten perusteella tarkasteltujen tilojen osalla ei ole tarvetta välitömiin toimenpiteisiin.

Tutkimuksen tilaaja:
Varkauden kaupunki, Tukipalvelut
E-Mail: sisailmatiimi@varkaus.fi

Tutkimuksen toteuttaja:
Sitowise Oy
Pasi Kukkonen RI (AMK)
Korjausrakentaminen
Puh. 044 427 9090
E-Mail: pasi.kukkonen@sitowise.com